# あんぜん

第237号

平成26年1月

近 畿 地 方

発行:企画部 技術調査課

## 転落→ネットが外れ

### 【事故概要】

作業員が横桁架設作業のため、足場板から0.9m上に ある横桁下フランジ上面に上ろうとした際、足を滑らせ吊り 足場の安全ネットに落下した。その衝撃でネット結束部が 外れ15m下の地面(路面)に転落したと見られる

## 〔事故原因〕

事故の原因については現在調査中であり、再発防止策 も含め今後検討を行います。



横桁 √ 66,433 AG1 7 吊り足場 98 安全ブロック使用 突出し600mm以上 ₹ H900引出し用 安全ネット 約15m 墜落

足場から横桁に上ろうとした際に転落した

橋梁架設現場での墜落災害は死亡事故の危険性が高いため各現場でも安全対策はとられていると思いま すが、今回、作業員が転落死する事故が起こりました。

各現場におかれましては今一度、下記点検の徹底をお願いします。

- ■足場設備に危険箇所が無いか日々の点検の徹底
- ●安全帯が必要な作業では、安全帯着用の徹底(特にフックをかける習慣を徹底させる)

### 【事故概要】

発生土を積んだダンプが信号待ちの停車から発進する際、前にい た自転車に乗った女性に気づかず轢いた。

### 〔事故原因〕

事故の原因については現在調査中であり、再発防止策も含め今後 検討を行います。



今回、ダンプが信号待ちからの発車時に自転車を轢くという第三者死亡事故が起こりましたが、昨年度も 同様の死亡事故(ダンプが信号で停車から発進時に歩行者を轢く)が発生しています。また工事車両が一 般道で起こす交通事故は毎月のように発生しており、事故件数の中でも大きな割合を占めています。

交通事故は運転手の不注意で起こることがほ とんどのため、有効な教育は難しいと思います が、うるさく言い続けることで意識の向上を図る ことができると考えています。各現場において は交通安全教育の強化をお願いします。



(裏面につづく)

## 架設桁をジャッキアップ中に横ずれを起こし転倒 作業員が桁受け材に足をはさまれ骨折

### 【事故概要】

架設桁のジャッキアップ作業中、2台のジャッキのうち、片方のジャッキのセット位置が不適切だったため、架設桁の横ずれ (1m)を起こした。架設桁がすれたことにより、主桁と架設桁の間に仕込んでいた横梁  $(H350 \times 350 \times 4m)$ と受材  $(C250 \times 90 \times 2m)$ が倒れ、作業に当たっていた作業員のうち 1名が受材と主桁に左足かかとを挟まれ被災した。

### ■被害の程度■

・左足踵開放骨折、左足第2第3第4中足骨骨折、左アキレス腱 断裂(全治1ヶ月以上)

### [事故原因]


・仮設桁押上用ジャッキを架設桁下側レール(幅65mm)の中心にセットすべきところ、偏心(約40mm)した位置にセットされていたが、元請け職員、下請け職長は気付かなかった。また横梁と受材がボルト結合されていなかった。


### 〈再発防止策〉


- ○ジャッキに芯すれ防止金具を設置
- 〇各ジャッキに監視員を配置

本件、架設桁が横ずれを起こし、架設桁が乗っていた横桁、受材が倒れた事故ですが、重大事故につながる危険が高かった事故と考えられます。作業標準では横梁と受材はボルトで固定することになっているところがされておらず、またジャッキのセット位置の確認も不十分なまま作業が進められており、ずさんな管理体制の結果起きた事故といえます。

各現場においても作業標準の遵守の徹底をお願いします。







## トンネル支保工立込作業中に支保工が倒れ、作業員が挟まれる

### 【事故概要】

エレクターを使用した支保工建込み作業中、右側上部にアタリ (掘削不足)があり、ハツリ作業を行う必要が生じた。

ハツリ作業を行うため、切羽と支保工との間に隙間を作ろうとして、支保工を手前に倒す操作を行った際、チャック部から支保工から外れ、手前側に倒れた。(建込み作業の際に緩めた油圧チャックを、挟み絞めを行わないまま、手前に引く操作を行った。)

エレクターのバスケットにいた作業員が、手摺と支保工との間に 上腹部を挟まれ被災した。

### ■被害の程度■

・外傷性肝損傷(全治1ヶ月)

### [事故原因]

- ・エレクターの油圧チャックの緩みを確認せずブームを操作した
- ・作業員の待避を確認せずにブームを操作した

### 〈再発防止策〉

〇ブーム操作は作業員の待避を確認してから行う。



-125 個級級工

支保工を建て込もうとしたが、掘削不足があったため一旦戻そうとした

オペレーターの操作ミスが事故の直接的な原因ですが、作業員を待避させていなかったのが事故の大きな原因ですまたトンネル工事では作業員と重機、資材が狭い空間の中で作業することになるため、資材の飛来・落下に加え重機との接触事故にも十分木をつけるようお願いします。