

令和 6年 5月 17日 00時00分
資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系大川(大阪府大阪市北区長柄東3丁目2地先)付近で油膜を確認
～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系大川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、5月16日18時28分頃、淀川水系大川(大阪府大阪市北区長柄東3丁目2地先)付近において、油膜が確認されました。
- 21時40分頃までに、砂利採取関係者が、当該砂利採取船の周辺にオイルフェンス・オイルマットを設置しました。
- 原因は淀川水系大川(大阪府大阪市北区長柄東3丁目2地先)付近の船着場において砂利採取船から油が流出したためです。
- 油種及び流出量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化がない限り、本日はこれで終報といたします。
(今後については、明日の朝、明るくなってから現地を確認する予定です。)

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 椿 善光
TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問合せ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 課長補佐 上野 和也
TEL06-6942-0608

琵琶湖



桂川

宇治川

木津川

淀川


油膜の確認

大阪府大阪市北区長柄東3丁目付近

(令和6年5月16日 18時28分頃判明)

← : 流下方向

大阪湾





淀川区

淀川

オイルフェンス、
オイルマット設置済み

油膜確認

(大阪府大阪市北区長柄東3丁目付近)

大阪市北区

都島区

大阪

← : 流下方向