


国近整技管第 31号
令和 8年 4月24日

〒556-0017
大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル
株式会社パスコ 大阪支店
支店長 山内 隆嗣 殿

国土交通省近畿地方整備局長
齋藤 博之



委 託 業 務 等 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した下記の委託業務等について、委託業務等成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

1. 委託業務等名 令和7年度人工衛星画像を活用した土砂災害発生箇所判読業務
2. 履行期間 令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日
3. 完了検査年月日 令和 8年 3月27日
4. 評定点 別表のとおり
5. 送付先 〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41
国土交通省近畿地方整備局 企画部 技術調整管理官宛て
6. 手続き等の
問い合わせ先 〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41
国土交通省近畿地方整備局 企画部 技術管理課 検査係
TEL06-6942-1141（代）内線3326

別表

項目別評定点

(2) 設計業務「調査・計画業務」

業務名：令和7年度人工衛星画像を活用した土砂災害発生箇所判読業務

考 査 項 目	細 別	業務評定 (評定点/満点)	技術者評定			
			管理技術者 主任技術者 (注1・2) (評定点/満点)	担当技術者 (評定点/満点) (注1)	照査技術者 (評定点/満点) (注1)	
プロセス評価	実施能力の評価	実施体制と執行計画	16.5点/20.0点	16.5点/20.0点	4.0点/5.0点	
	実施状況の評価	執行管理	4.0点/5.0点	4.0点/5.0点	4.0点/5.0点	
		品質管理	15.0点/20.0点	15.0点/20.0点	22.0点/30.0点	一点/50.0点
		業務特性	7.5点/10.0点	7.5点/10.0点	8.9点/12.5点	
		創意工夫	3.2点/4.0点	3.2点/4.0点	3.2点/4.0点	
	説明調整能力の評価	説明調整能力	6.0点/6.0点	6.0点/6.0点	6.0点/6.0点	
	取組姿勢	責任感・積極性・倫理観	3.5点/5.0点	3.5点/5.0点	5.3点/7.5点	
結果の評価	成果物の品質	24.0点/30.0点	24.0点/30.0点	24.0点/30.0点	一点/50.0点	
評定点の小計(注3)		80点/100点	80点/100点	77点/100点	一点/100点	
事故等による減点		0点	0点	0点	一点	
瑕疵修補又は損害賠償による減点		0点	0点	0点	一点	
その他()		0点	0点	0点	一点	
総合評定点(注3)		80点 / 100点	80点 / 100点	77点 / 100点	一点 / 100点	

- 注) 1. 各項目の評定点及び満点は小数第二位を四捨五入して表示している。
2. 測量作業及び地質調査においては、現場代理人及び主任技術者が該当する。
3. 評定点の小計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。