




紀の川の特徴 ~ 岩出狭窄部



岩出井堰付近



岩出井堰



洗掘破堤の事例(1)

昭和49年9月洪水 多摩川破堤の状況



岩出付近

