




紀の川の特徴 ~ 竹房狭窄部



竹房橋付近

那賀郡
打田町



510m

240m

340m

百合第二観測所

荒見井橋

滝門橋門

百合第一観測所

国道424号

近年の治水事業 ~上田井地区、竹房地区築堤

施工前(平成6年頃状況)



近年の治水事業 ～上田井地区、竹房地区築堤

施工中(平成13年4月頃状況)



嶋低水護岸災害復旧工事




完成直後の状態


嶋低水護岸災害復旧工事

○多自然型川づくり

整備前



整備後(ワンド整備)



標準断面

