

# 3. 上野公園の氾濫状況

聞き取り調査(五條市公園緑地課)によると上野公園の氾濫実績は、以下のとおりである。

- ① S57.8.1  
台風10号 浸水実績はあるが詳細な記録はない
- ② H2.9.19  
台風19号 上野公園管理棟2階床上30cmまで浸水
- ③ H6.9.29  
台風26号 多目的グラウンド上50cmまで浸水

# 洪水規模の比較

上野公園造成工事着手以降の五條地点の年最大流量を比較すると4000m<sup>3</sup>/s超規模の洪水には上野公園が浸水していると考えられる。

よって、約7~8年に1回(23年間で3回程度)の浸水頻度であると考えられる。





表. 年最大流量(五條)

S53流量は、隅田流量観測所データ


# 氾濫実績エリアの把握 (H2.9.19)

H2.9.19洪水における上野公園の氾濫実績エリアは、以下のとおりである。




▲管理棟

56.8K




56.4K



「平成2年度台風19号痕跡調査作業 報告書」参照

# 氾濫実績エリアの把握（H6.9.29）

H6.9.29洪水における上野公園の氾濫実績エリアは、以下のとおりである。



「平成6年度台風26号洪水痕跡調査作業 報告書」参照