


# 5-3-3 慈尊院付近(九度山町)

## (慈尊院ブロック)



※農業振興地域及び農用地区域は、1/25,000スケールからの転記であり、地籍等は考慮していない。



① 築堤工事が未実施



② ゴルフ練習場が立地している



③ 人家が点在している



④ 築堤工事が未実施

# 5-3-4左岸40.8+140~43.2+100(伊都郡九度山町)

## ▼氾濫区域面積

0.41km<sup>2</sup>

## ▼浸水建物数

	戸数	内訳
人家	24	
公共的 建物	-	
その他		



# 5-3-5 慈尊院付近の環境

## 【河道内について】

- 大きく蛇行し、早瀬とM型の淵が見られる。
- 河床は礫質である。
- ワンドが見られ、生物の重要な生育場所となっているものと考えられる。
- カモ類の集団越冬地がある。

## 【河川敷について】

- 砂礫地があり、カワサイコなどの植物やコチドリなどの生育・生息地となっている可能性がある。

