



5-6-16左岸61.0+320~61.4+140(五條市)

凡 例

- - - : 無堤区間
- : 農業振興地域
- : 農用地区域
- ➔ : 写真位置



※農業振興地域及び農用地区域は、1/25,000スケールからの転記であり、地籍等は考慮していない。



① 築堤工事が未実施



② 築堤工事が未実施



③ 人家が立地している



④ 田畑が広がっている

5-6-17左岸61.0+320~61.4+140(五條市)

▼氾濫区域面積

0.05km²

▼浸水建物数

	戸数	内訳
人家	8	
公共的 建物	2	公園 会館
その他		



5-6-18右岸61.6+150～61.8+150(五條市)

▼氾濫区域面積

0.02km²

▼浸水建物数

	戸数	内訳
人家	-	
公共的 建物	-	
その他		



5-6-19 栄山寺橋周辺の環境

【河道内について】

- 大きく蛇行し、早瀬と淵が交互に見られる。
- 河床は石質であり、おもに浮き石となっている。

【河川敷について】

- 右岸側の河川敷は比較的広く、ヨシ・ツルヨシ群落やオギ群落、低木林などが成立している。このような様々な環境が組み合わさっている場所は、様々な生物の生息環境として利用されているものと考えられる。

