


6-7左岸58.4+300~59.6(五條市)



※農業振興地域及び農用地区域は、1/25,000スケールからの転記であり、地籍等は考慮していない。



① 無堤である



② 植生が繁茂している



③ 田畑として利用されている



④ 自動車学校が位置している

6-8左岸58.4+300~59.6(五條市)



6-9阪合部橋周辺環境

無堤

【河道内について】

- 大きく蛇行し、早瀬と淵が交互に見られる。
- 河床は石質である。
- 河道幅は比較的狭くなっている。

【河川敷について】

- 直線部には広い河川敷はあまりない。
- 58-59kmの左岸の蛇行部には広い河川敷があり、ヤナギ林などが成立している。

