



淀川本川(1) 堤防詳細点検及び対策位置図（平成22年3月末時点）




凡例


- | | |
|-----------|----------------|
| 右岸 | 対策実施済区間 |
| | 浸透・侵食重複区間 |
| | 侵食に対して安全度が低い区間 |
| | 浸透に対して安全度が低い区間 |
| 左岸 | 浸透に対して安全度が低い区間 |
| | 侵食に対して安全度が低い区間 |
| | 浸透・侵食重複区間 |
| | 対策実施済区間 |

淀川本川(2) 堤防詳細点検及び対策位置図（平成22年3月末時点）






桂川 堤防詳細点検及び対策位置図（平成22年3月末時点）





宇治川 堤防詳細点検及び対策位置図（平成22年3月末時点）





凡 例	
右岸	緊急対策区間 対策実施済区間 浸透・侵食重複区間 侵食に対して安全度が低い区間 浸透に対して安全度が低い区間
左岸	浸透に対して安全度が低い区間 侵食に対して安全度が低い区間 浸透・侵食重複区間 対策実施済区間 緊急対策区間

木津川(2) 堤防詳細点検及び対策位置図（平成22年3月末時点）