


堤防の整備率

- 九頭竜川、北川では洪水を安全に流すための堤防整備を実施しています。
- 九頭竜川、日野川では堤防が必要な78.0kmのうち47.2kmが整備済みで堤防の整備率は60.4%です。(全国平均74.4% 一級水系89位/109水系)
- 北川、遠敷川では堤防が必要な30.0kmのうち21.2kmが整備済みで堤防の整備率は70.4%です。(全国平均74.4% 一級水系65位/109水系) ※数値は令和6年3月末現在

位置図（九頭竜川）



位置図（北川）




凡例

- 堤防拡築箇所(未整備)
- 堤防拡築箇所(整備済)



拡築工事の実施（九頭竜川天池地区）



拡築工事の実施（北川平野地区）

堤防の整備（堤防拡幅）とは本来堤防が有すべき計画の断面積（高さ・幅含む）を満足していない堤防について、盛土等を施し、計画断面を築造する整備です。