



令和6年8月20日20時00分
資料配付 大和川水環境協議会

大和川水系大和川支川 ^{にしよけ}西除川(大阪府堺市 ^{みはらくきたあまべ}美原区北余部)付近で油膜を確認

～現時点で影響報告はありません～

本日、大和川水系大和川支川西除川にて油の流出が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、8月20日7時10分頃、西除川の西除大橋(大阪府堺市美原区北余部)付近において、油膜が確認されました。
- 11時20分頃に、大阪府富田林土木事務所が、西除大橋(大阪府堺市美原区北余部)付近の西除川にオイルフェンスを設置しました。
- その後、下流の渡丈橋(大阪府堺市美原区太井)付近の西除川でも油の流出が確認されたことから、17時頃に、大阪府富田林土木事務所が同様にオイルフェンスを設置しました。
- 原因は大阪府堺市美原区北余部付近の阪和自動車道の道路上においてタンクローリーの事故により燃料の油が流出したためです。
- 油種・流出量は不明です。
- 現時点で西除川への下流への油の流出や大和川への油の流出は確認されていません。
- 魚類等のへい死は確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

大手前記者クラブ ・ 近畿建設記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)

大阪府環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課


課長補佐 西田 隆行 電話:06-6210-9585(直)

(大和川水環境協議会に関する問合せ先)

事務局 近畿地方整備局 大和川河川事務所

副所長 後藤 彦幸 電話:072-971-1381

油膜確認箇所 位置図



拡散防止対応状況

