

令和 6年 9月 2日 16時00分
資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系淀川の一津屋取水塔付近(大阪府大阪市東淀川区南江口地先)で油膜を確認
～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系淀川の一津屋取水塔付近(大阪府大阪市東淀川区南江口地先)にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、9月2日10時00分頃、淀川水系淀川の一津屋取水塔(大阪広域水道企業団管理)付近(大阪府大阪市東淀川区南江口地先)において、油膜(約10m×1～2m)が確認されました。
- 13時10分までに、淀川河川事務所毛馬出張所が、オイルフェンス及びオイル吸着マットの設置を完了しました。
- 原因については、不明です。
- 油種及び流出量は不明です。
- 現時点で淀川本川への油の流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 つばき よしみつ 椿 善光
TEL072-843-2861(代表)


(水濁協、淀川の状況に関する問合せ先)
淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 つばき よしみつ 椿 善光
TEL072-843-2861(代表)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 うえの かずや
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 課長補佐 上野 和也
TEL06-6942-0608

琵琶湖



油膜確認箇所 位置図



油膜の確認
大阪府大阪市東淀川区南江口地先
(令和6年9月2日 10時00分頃判明)

← : 流下方向

大阪湾

