



堆積土砂の対応状況 (ダム 電源開発(株)西日本支店)




【参考】

1. 十津川筋（風屋貯水池・二津野調整池）堆砂処理実績・計画



2. 北山川筋（池原貯水池）堆砂処理実績・計画



※1: 平成30年度の北山川筋の堆砂処理は、10～11月の堆砂測量結果を踏まえ、今後河川管理者他関係機関と協議の上、本川背水終端部で計画

※2: 平成31年度以降の十津川筋及び北山川筋の堆砂処理は、堆砂測量結果を踏まえ、今後河川管理者他関係機関と協議の上、計画