


堤防の緊急点検結果 概要図 <猪名川>

点検結果(要対策) 凡例
 — 流下能力の不足箇所



<緊急点検結果> (単位: km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の 重複除く)	内訳		
			堤防への浸透	パイピング	流下能力の 不足箇所
37.7	19.3	4.7	-	-	4.7

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。