

■国道161号（滋賀県^{おおつ}大津市^{きた}北小松^{こまつ}）

5か年加速化対策

対策前



対策後



Before:

- 平成30年度の防災点検で、大雨に伴う水位変動による護岸の洗堀が確認された。
- 洗堀が進行した場合、国道161号が通行止めとなる可能性があり、広域的な迂回が必要となる。

After:

- 洗堀防止対策として、既設護岸の前面に根継ぎコンクリートを施工。
- 令和5年8月台風7号では、累積で148mm（最大時間雨量26mm）の大雨を経験したが、護岸の洗堀は生じなかった。