

令和4年8月25日18時00分  
豊岡河川国道事務所

## 円山川の鶴岡第3樋管付近における堤防天端への立入り制限を実施（第1報）

円山川堤防内に設置されている鶴岡第3樋管（管理者：豊岡市）において、管渠上部に変形が確認されました。付近の堤防天端の一部に不陸が生じていることから、8月25日（木）17時より周辺への立入りを制限しています。

### 1. 概要

場所：兵庫県豊岡市日高町鶴岡地先（円山川 左岸 23.1km付近）

状況：鶴岡第3樋管（豊岡市が管理する雨水排水用の樋管）付近の堤防天端の一部において約4cmの沈下が生じており、管渠内部にカメラを挿入して確認したところ管渠の上部に変形を確認。周辺の堤防天端で立入り制限中。

### 2. 経緯

4月25日（月） 堤防天端の不陸（凹み）を確認、経過観察

8月24日（水） 樋管内部をカメラ撮影のうえ状況を確認したところ、管渠上部に変形が生じていることを確認。

8月25日（木） 17時より施設周辺の堤防天端の立入り制限を実施。

### 3. 今後の予定

- ・堤防天端の不陸、管渠変状の原因及び堤防への影響については詳細調査を実施予定。
- ・調査結果及び今度の対応については判明次第、別途発表します。

<取扱い> \_\_\_\_\_

<配布場所> 豊岡市政記者クラブ  
但馬県民局県政記者クラブ

（問い合わせ先）

○ 豊岡市 建設課 富森・北村

TEL 0796-23-1115（代表）

○ 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 直井・金谷

TEL 0796-22-3126（代表）

**【位置図】**

兵庫県豊岡市日高町鶴岡地先（円山川 左岸 23.1km付近）

地理院地図



**【堤防天端の変状状況】**

堤防天端（河川管理用通路）の一部に最大約4cmの沈下

堤防天端の変状

