

紀の川水質汚濁防止連絡協議会
資料配布

配布	平成23年9月8日(木) 17時30分
----	------------------------

件名	和歌山県和歌山市有本地先(紀の川大堰)の油流出事故について
----	-------------------------------

概要	本日、11時20分頃、和歌山県和歌山市有本地先(紀の川大堰)で油の流出事故がありました。
----	--

取り扱い	_____
------	-------

配布場所	県政記者クラブ
------	---------

問合せ先	紀の川水質汚濁防止連絡協議会事務局 国土交通省和歌山河川国道事務所 副所長 新川 良治 河川管理課長 西川 正也 電話 : 073-424-2471
------	--

(平成23年9月8日17時現在)

和歌山県和歌山市有本地先(紀の川大堰)の油流出事故について

1. 水質事故発生場所

和歌山県和歌山市有本地先

2. 事故発見

発見時間：平成23年9月8日午前11時20分頃

通報経過：大堰ゲート点検中に油圧低下故障が発生したことから確認をおこなった結果、約400㍓の作動油が流出した可能性があり、国土交通省和歌山河川国道事務所流水調整課が確認した。

3. 事故概要

発生原因：油ホースの劣化

原因物質：油圧作動油

事故の状況：油圧作動油が流出、量は約400㍓

4. 対策状況

13時から紀の川大堰下流の河川巡視をおこなった。

13時30分鳴滝川合流点付近(紀の川右岸5.6k付近)で油面(10m×2m)を発見、吸着マットで油面の回収作業を実施し、17時に作業を完了した。

現在、回収した油の成分については調査中。

5. その他

取水施設等への影響はない。