





# 伊勢湾台風がもたらした土砂災害(1)




①南海橋



②大淀町下流




# 伊勢湾台風がもたらした土砂災害(2)




③吉野町宮滝



④川上村大滝



⑤川上村寺尾～北塩谷





⑦川上村迫(2)





⑥川上村迫(1)



# 伊勢湾台風がもたらした土砂災害(3)



# 伊勢湾台風がもたらした土砂災害(4)



⑫川上村井戸



⑬川上村白川渡



⑭川上村下多古




⑮川上村大迫



# 伊勢湾台風がもたらした土砂災害(5)



吉野郡東吉野村



伊勢湾台風による  
東吉野村の被害図

# 伊勢湾台風がもたらした土砂災害(6)

伊勢湾台風時の聞き取り調査から奈良県川上村寺尾地先において土石流による堰止め現象が発生

