Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Kinki Regional Development Bureau

令和4年5月11日 18 時 00 分 淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系額戸川(滋賀県彦根市稲里町付近)において 油膜が確認されました。~現時点で影響報告はありません~

本日、淀川水系額戸川において油膜が確認されましたが、現時点では影響報告はありません。また、琵琶湖下流域への流出の恐れはありません。

- ●本日 5 月 11 日 12 時 50 分、彦根市稲里町において軽油流出が発生したとの通報が滋賀県に入りました。
- ●滋賀県職員が現場確認したところ、流出した油の一部が近くの水路から額戸川に流入しているのを確認しました。
- ●直ちに、オイルフェンス等が設置され、15 時 10 分に対策完了、琵琶湖下流域への油流 出を防止しました。
- ●流出した油の油種は軽油、流出量は不明です。
- ●淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- ●魚類等の斃死は確認されていません。
- ●現時点で利水者からの影響報告はありません。
- ●特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い>

_

<配付場所> 滋賀県政記者室

<問い合わせ先>

淀川水質汚濁防止連絡協議会(通報連絡センター)

近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 調査課長 山本 淳 電話 077-546-0867 <本事故に関する問い合わせ先>

滋賀県 琵琶湖環境部 環境政策課 環境管理係 武馬 弘幸 電話 077-528-3357

琵琶湖位置図



拡大図

