



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

淀川水質汚濁防止 連絡協議会	配布	平成30年1月18日
	日時	14時00分
資料配布		


件名	淀川水系木津川（ ^{おおもりあくすい} 大森悪水樋門堤外側水路）における 泡立ち発生 ～魚の ^{へいし} 斃死等の異常は確認されておらず、 現時点で利水者からの影響報告もない～
----	---

概要	<ul style="list-style-type: none"> ●本日8:50頃 淀川河川事務所巡視員が河川巡視中、木津川左岸14.4k付近（京都府京田辺市飯岡大森付近）大森悪水樋門の堤外側水路落差工の直下流において泡立ちが発生しているのを発見。 ●10:40 淀川河川事務所が堤外側水路の当該泡立ちの約300m下流にオイルフェンスを設置。 ●泡は木津川本川へは流出していない模様。 ●簡易水質検査を行った結果、PH 7、COD 20mg/L （※環境基準 PH 6.5以上8.5以下、COD 5mg/L以下） ●発生原因については現在調査中。 ●利水者へは水濁協を通じて連絡済み。現時点で利水者からの影響報告はない。
----	--


取扱い	
-----	--

配布場所	近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ
------	--------------------

問合せ先	（本件事故に対する問い合わせ先） 淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター 近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 ^{いながき しげと} 稲垣 茂人 電話 072-843-2861（代表）
	（水濁協に関する問い合わせ先） 淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 近畿地方整備局 河川部 河川環境課 流水管理係長 ^{やまき たくや} 山崎 卓也 電話 06-6942-0608



泡立ち発見箇所
京都府京田辺市飯岡大森付近
(平成30年1月18日8時50分頃)



← : 下流方向