

令和 6年 8月 31日 21時30分  
資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系寝屋川の寝屋川導水路(大阪府寝屋川市桜木町20地先)で油膜を確認  
～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系寝屋川の寝屋川導水路にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、8月31日11時57分頃、淀川水系寝屋川の寝屋川導水路(大阪府寝屋川市桜木町20地先)において、油膜(約12m×6m)が確認されました。
- 13時45分までに、大阪府枚方土木事務所が、オイル吸着マットを投入し、油膜回収処理(オイル吸着マットを含む)を完了しました。
- 原因は、大阪府寝屋川市桜木町20地先(友呂岐橋付近)において車両による交通事故が発生し、当該事故車両からエンジンオイルが流出したためです。
- 油種はエンジンオイル、流出量は不明です。
- 現時点で淀川本川及び寝屋川への油の流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い> \_\_\_\_\_

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)  
大阪府 都市整備部 河川室 河川環境課 管理グループ 課長補佐 はやしだ たかし 林田 貴志  
TEL06-6944-9304

(水濁協、淀川の状況に関する問合せ先)  
淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター つばき よしみつ 樁 善光  
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長  
TEL072-843-2861(代表)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 うえの かずや 課長補佐 上野 和也  
近畿地方整備局 河川部 河川環境課  
TEL06-6942-0608

琵琶湖



# 油膜確認箇所 位置図

桂川

宇治川

木津川

淀川

油の流出を確認  
大阪府寝屋川市桜木町20地先付近  
(令和6年8月31日11時57分頃判明)

← : 流下方向

大阪湾

# 拡散防止対応状況

淀川

油流出確認

友呂岐橋  
(大阪府寝屋川市桜木町20地先付近)

大阪府によってオイル吸着処理完了済み

寝屋川市

寝屋川

← : 流下方向

