

報道関係各位

2023年12月15日

国土交通省近畿地方整備局

福井河川国道事務所

福 井 県

中日本高速道路(株)金沢支社

福井県内の調査では、19%が冬用タイヤ未装着！！

～ノーマルタイヤでの走行は危険です。冬用タイヤの装着とタイヤチェーンの携行をお願いします～

中日本高速道路株式会社 金沢支社は、福井河川国道事務所、福井県と共同で令和5年12月8日に冬用タイヤ装着状況調査および啓発活動を行いましたので調査結果をお知らせします。

○調査箇所

調査箇所①: 国道8号 道の駅「河野」駐車場

調査箇所②: 国道305号 道の駅「みくに」駐車場

調査箇所③: E8 北陸自動車道(北陸道) 南条サービスエリア(SA)上下線

○調査結果(概要)

全体の冬用タイヤ装着率は81%であり、19%がノーマルタイヤでした。

調査結果の詳細は、別添をご参照ください。

○凍結や降雪が多くなる時期です。ノーマルタイヤでの走行は危険です。

ドライバーの皆さまは早めの冬用タイヤ装着とタイヤチェーン携行のうえ、安全運転をお願いします。

<取扱い>

<配付場所> 福井県政記者クラブ

<問い合わせ先>

■道の駅「河野」の調査結果に関するご質問

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 副所長(管理) 大西 健一

道路管理課長 笹嶋 和彦

電話: 0776-35-2661(代表)

■道の駅「みくに」の調査結果に関するご質問

福井県 土木部 道路保全課 課長補佐

山田 純一

雪・安全対策グループリーダー

今井 洋平

電話: 0776-20-0514(直通)


■北陸自動車道 南条SAの調査結果に関するご質問

中日本高速道路(株) 金沢支社 広報・CS課

電話: 076-240-4936(マスコミ専用)

福井県内の冬用タイヤ装着率調査結果

1. 調査箇所の位置・調査状況



調査状況写真(道の駅「河野」) 調査状況写真(南条サービスエリア)

調査状況写真(南条サービスエリア) 啓発状況写真(道の駅「みくに」)

2. 冬用タイヤ装着状況

調査箇所	調査台数			冬用タイヤ装着台数			冬用タイヤ装着率		
	大型	小型	計	大型	小型	計	大型	小型	全体
①道の駅「河野」	12	24	36	11	19	30	92%	79%	83%
②道の駅「みくに」	10	84	94	9	64	73	90%	76%	78%
③南条 SA(上下線)	41	144	185	40	112	152	98%	78%	82%
合計	63	252	315	60	195	255	95% (91%)	77% (67%)	81% (72%)

※()内昨年同時期調査結果

調査結果…全体の冬用タイヤ装着率は昨年度調査と比べ 9%増

■■■冬用タイヤ装着とチェーン携行のお願い■■■

冬期を迎えノーマルタイヤでの走行は危険です。また、立ち往生車両が発生すると車両救助に時間を要し、除雪の障害となるため、長時間の通行止めの原因となります。

通行止めによる幹線道路の交通渋滞や停滯は、物流や緊急車両の通行障害だけでなく、皆さんの生活にも大きな影響を与えますので、冬期のお出かけには冬用タイヤ装着をお願いします。

また、大雪特別警報や大雪に関する緊急発表が行われるような異例の降雪時には、予防的通行止めや福井県内の以下区間でチェーン規制を実施する場合がありますので、不要不急の外出を控えることやお出かけの際は、広域的な迂回、タイヤチェーンの携行もあわせてお願いします。

道路名	チェーン規制区間
一般国道8号	福井県あわら市熊坂～同市 笹岡
E8 北陸道	木之本IC～今庄IC
E8 北陸道	丸岡IC～加賀IC