

【すさみ串本道路工事進捗状況】令和6年11月30日時点



①すさみ町江住（小河谷川橋）




②すさみ町里野（里野西池川橋）





③すさみ町里野（小河瀬谷川橋）

- ・A1橋台掘削中(R6年7月)、地盤のひび割れを発見し、A1橋台の工事を中断
- ・地盤調査(ボーリング調査)を実施のうえ対策工法を検討した結果、直接基礎から杭基礎(深基礎杭)へ構造変更。現在、修正設計中。



④串本町和深（安指川橋）

- ・P1橋脚場所打ち杭掘削中(R6年4月)、多数の硬質岩が出現し、時間を要したが硬質岩の対策が完了



⑤串本町江田 (江田TN～江田川橋)



⑥ 串本町田並 (田並川橋)



⑦ 串本町鶴野川 (鶴野川橋)



⑧ 串本町サンゴ台 (サンゴ台高架橋)