




平成29年8月6日～8日 台風5号の概要 (新宮川水系熊野川)

平成29年8月24日
国土交通省 近畿地方整備局
紀南河川国道事務所

平成29年8月6日～8日(台風5号)の概要


台風5号の影響により、8月6日深夜から8日早朝にかけて、近畿南部の和歌山県で非常に激しい雨が降り、降り始めからの累加雨量は多いところで250ミリを超える大雨となった。

累加雨量レーダ




※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。


熊野川流域の状況




■水位の状況(成川水位観測所)【8月8日9時時点】



■水位の状況(高岡水位観測所)【8月8日9時時点】



■降雨の状況(熊野川流域)【8月8日12時時点】



8月7日 15:00




8月7日 18:30

※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。

水位の概要(新宮川水系熊野川)

■既往洪水での熊野川(相賀水位観測所)における水位

水位(m)



平成29年8月7日20:00
ピーク水位 6.17m

※数値等は速報値ですので、今後の精査等により変更する場合があります。