

近畿地方整備局
九頭竜川ダム統合管理事務所
資料配布

配布 平成19年7月20日(金)
日時 17時00分

件名 真名川ダム湖内の水面変色について

概要 ●真名川ダム湖（麻那姫湖）において水面変色確認

取扱 _____

配布場所 福井県県政記者クラブ
大野市 情報広報課

お問い合わせ先

近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所
管理課長 阪口 繁（内線331）
電話 0779-（66）5300（代）

真名川ダム湖内の水面変色について

- 7月20日15時頃、真名川ダム管理支所職員が、ダム湖の巡視中に、水面が緑色に変色しているのを発見しました。
- 変色範囲は真名川ダム湖上流1.2k付近において、幅約2m、長さ（横断方向）約400mのものが2本、筋状に変色していることを確認しました。魚の死亡等の異常は確認していません。
- 現在、九頭竜川ダム統合管理事務所では、変色の原因を調べるための水質調査を実施中です。



真名川ダム 位置図