

# 歌島橋交差点の植栽生育状況

R7.3.12 資料3

## ■植栽樹木の位置図



## ■植栽樹木の生育状況調査

- 令和4年8月シラカシについて、葉の変色を確認
- 令和5年8月クロガネモチについて、生育不良を確認
- 令和6年3月水道設備設置
- 令和6年7月生育不良だったクロガネモチに若葉を確認。枝払い・追肥等により、経過観察を行う。
- 令和6年12月りそな前にサルスベリを補植。散水設備設置。



水道・散水設備

# 歌島橋交差点の植栽生育状況

## ■サルスベリ樹木選定状況

選定状況

太く、背が高い木を選定

工事名	
樹種名	サルスベリ(ヒカツ)
規格	H 300 C 115 W 1.20
備考欄	日付

## ■サルスベリ

R6. 12. 9

サルスベリ (R6. 12月植付)

サルスベリ (R3. 12月植付)

## ■クロガネモチ

R6. 12. 9

R5年8月 生育不良

経過観察中