

直轄工事の事故に対する安全対策の取り組み事例紹介

京都国道工事事務所で【工事安全対策会議】開催される

京都国道工事事務所では、今年度の直轄工事において事故が多発していることから、「近畿地区建設工事安全対策推進協議会」の鋼橋上部工事を対象とした「鋼橋部会」に依頼して、同事務所で毎月実施している安全協議会とは別に「工事安全対策会議」を開催する運びとなったものです。会議は、直轄工事における事故の原因と再発防止について考え、工事関係者の意識向上を図る事を目的とし、道路工事課長（座長）を始め、工事事務所及び現在施工されている工事請負業者を含む約 40 名の参加により、10月2日に実施されました。



当日の午前は、最近発生した事故事例をもとに当時の作業手順、元請及び下請の行った指示と確認状況を調査し、再発防止策について討議が行われました。午後からは3班体制で施工現場の安全パトロールを実施し、パトロールで指摘された事故に繋がる事象の是正・改善事項について意見交換が行われました。指摘された施工現場については是正・改善報告の提出を、その他参加された請負業者については、今後の現場運営に際しての“安全に対する取り組み”に関するレポート提出を求めました。



京都国道工事事務所では、今回の会議における討議・確認事項が各現場の今後の安全施工に繋がり、各直轄工事請負業者の事故防止に対する意識向上を促す事を期待しています。

各工事事務所におかれましても、発生してしまった事故を教材に用いるなどの工夫や、再発防止について討論する機会を設けるなど、請負業者の事故防止に対する意識向上を促す為の安全対策の取り組みが望まれます。



10月の事故速報

(平成14年10月31日現在)

発生日時	発生場所	事故の状況
10月1日 20:18	滋賀県	路側整備工事において、センターラインをはみだして走行してきた対向車を避けるためにハンドルを切った一般車(トレーラー)が、路側帯に設置していた仮設ガードレールに接触した。 〔物損:仮設ガードレール約90m損傷〕
10月2日 6:10	和歌山県	高架橋上部工事において、運転操作を誤った一般車(4tトラック)がガードレールを突き破って工事区域に進入し、工事前仮設フェンスと仮設足場に接触した。 〔物損:工事前仮設フェンス、仮設足場の一部損傷〕
10月2日 9:55	福井県	情報BOX設置工事において、片側交互通行規制を実施していたところ、路肩を走行してきた自転車(仮歩道)への誘導を無視して車道を走行し、一般車と接触した。 〔第三者:左肘擦り傷、左足首打撲 軽傷〕
10月7日 5:55	兵庫県	横断歩道橋塗装工事において、交差点内の横断歩道橋に工事前足場を設置していたところ、交差点を左折した一般車(貨物トラック)が足場に接触した。 〔物損:一般車(貨物トラック)の車体一部損傷〕
10月8日 16:42	福井県	歩道整備工事において、仮設通路設置作業を行っていたところ、角材を運搬していた作業員が覆工板から足を滑らせ、約2m下のコンクリート法面に転落した。 〔作業員:打撲 全治3日〕
10月8日 18:00	京都府	光ケーブル敷設工事において、軽トラックで作業箇所を移動中に、道を誤ったためUターンをしようとした際、積載していたコーンバーが後方から走行してきた一般車に接触した。 〔物損:一般車の車体一部損傷〕
10月11日 14:50	福井県	道路舗装修繕工事において、片側交互通行規制を実施していたところ、交通誘導員の停止合図を無視して枝道から本線に進入しようとした一般車(軽トラック)が本線走行の一般車(軽自動車)と接触した。 〔物損:一般車2台の車体一部損傷〕
10月16日 14:00	和歌山県	道路改良工事において、函渠を施工していたところ、型枠からモルタル(約0.3m ³)が排水路へ流出し、下流で魚類(ハゼ・ウナギ・モツクガニなど)数十匹の死骸が発見された。 〔物損:水質汚染〕
10月16日 23:30	和歌山県	電線共同溝工事において、当日の作業終了後に車道清掃を行い交通開放していたところ、走行してきた原付バイクが、工事により発生したと思われるレンガ塊に乗り上げ転倒した。 〔第三者:右足骨折〕
10月21日 16:50	京都府	街路樹維持作業において、作業員が高木の剪定を行っていたところ、足をかけていた枝が折れたため約4.5m下に転落した。 〔作業員:左足踵骨折〕
10月26日 2:11	大阪府	道路維持作業において、片側交互通行規制を行っていたところ、走行してきた原付バイクが切削断面の段差にハンドルをとられて転倒した。 〔第三者:腰部擦過傷〕
10月26日 4:46	大阪府	道路舗装修繕工事において、ダンプトラックが工事施工箇所から現道に出たところ、走行してきた一般車が急ブレーキを踏み、後続車が追突する事故が発生した。 〔物損:一般車2台の車体一部損傷〕
10月28日 11:25	奈良県	道路照明設備の補修工事において、国道と市道との交差点部で、交通誘導員に誘導されて市道に右折しようとした一般車と市道から本線に右折してきた一般車が接触した。 〔物損:一般車の損傷状況は両者が立ち去っているため不明〕
10月29日 0:00	奈良県	情報管路設置工事において、ハンドホール据付のためバックホウで掘削作業を行っていたところ、操作を誤りバケットが既設通信管路に接触した。 〔物損:通信管路、光ファイバー損傷〕
10月30日 0:00	京都府	道路環境整備工事において、夜間片側交互通行規制を実施していたところ、走行してきた一般車が規制に気付くのが遅れて規制看板に接触した。 〔物損:工事規制看板3枚破損〕
10月31日 9:30	滋賀県	法面防災工事において、車道側に仮歩道を設置していたところ、仮歩道に突然進入してきた一般車が設置していたフェンスに接触し、逃走した。 〔物損:フェンス約9m破損〕