




## 平成14年度 発生事故件数（速報）

### 1 2 月末迄の事故発生件数は 1 1 9 件!!

平成14年12月末現在における発生事故は 119件（速報値）報告されており、同時期で過去最悪だった11年度の件数（99件）を大きく上回っております。

今年度も残すところ僅か3ヶ月間ですが、今の割合で事故が発生した場合には、年間の総件数としては過去最悪であった昨年度の149件を超える恐れがあります。

各工事事務所においては、年度末に向けて事故防止の強化・徹底に取り組み、0（ゼロ）災害の推進に努めましょう。



## 直轄工事の事故に対する安全対策の取組み事例

### 福井工事事務所で安全管理研修会を実施

福井工事事務所では、安全管理に対する工事関係者の意識向上と研鑽を図る為、毎年工事が集中するこの時期に、『工事安全協議会』が主体となって安全管理研修会を開催しています。今年度も去る11月14日に研修会が実施されましたので報告します。

研修会では、福井工事事務所長の挨拶の後、福井労働局の産業安全専門官により労働災害の発生状況と防止についての講話を頂きました。次に、労働安全コンサルタントにより、建設工

事における安全管理についての講話を受けました。

また今回は、『工事安全協議会』の各工事現場に設置されている組織、『工事安全連絡会』からの活動報告や、請負業者代表による安全管理事例が発表されました。

当日は、工事請負業者が114名、工事事務所職員などの関係者35名におよぶ多数の参加が得られ、研修会の最後には、各工事現場においての、さらなる安全管理に対する意識向上を確認し合って閉会となりました。



### 1 2 月の事故速報

（平成14年12月31日現在）

発生日時	発生場所	事故の状況
12月2日 21:40	奈良県	管路設置工事において、バックホウで掘削作業を行っていたところ、事前調査で確認されていなかったN T Tの埋設管を損傷した。 〔 物損：N T T回線5 8本切断、約4 4箇所の非常電話が不通 〕
12月5日 11:40	和歌山県	情報BOX設置工事において、片側交互通行規制を実施していたところ、交通誘導員の誘導で本線から体育館出入口へ左折した原付バイクが舗装施工箇所転倒した。 〔 第三者：左足捻挫、打撲 〕
12月6日 2:30	京都府	道路環境整備工事において、片側交互通行規制を実施していたところ、定規（角材）が走行車線にはみ出したために急停止した一般車の助手席に乗っていた第三者が負傷した。 〔 第三者：手の甲骨折 〕

裏面に続く

発生日時	発生場所	事故の状況
12月6日 10:30	大阪府	道路維持作業において、作業車(4tダンプ)を走行車線に停車させて落ち葉清掃作業を行っていたところ、後方から走行してきた自動二輪車が転倒し、作業車に追突した。 〔 第三者:左足靱帯切断 全治90日 〕
12月6日 18:05	大阪府	橋梁上部工事において、工事用出入口の門扉が風の影響で開いていたために、走行してきた原付バイクが門扉に衝突し、転倒した。 〔 第三者:打撲、擦過傷 〕
12月7日 16:30	福井県	庁舎給水設備修繕工事において、給水管の切替作業を行っていたところ、庁舎内部の配水管に接続するのを誤って空調設備の排水管に接続したため、庁舎内が水浸しになった。 〔 物損:庁舎内部に水漏れ発生 O A機器等破損 〕
12月9日 22:50	大阪府	道路舗装修繕工事において、切削作業を行っていたところ、ベルトコンベア部の油圧ホースが破裂し、飛散した油が一般車に付着した。また、走行してきた自動二輪車・原付バイクが油によりスリップし、転倒した。 〔 物損:一般車2台の車体汚れ、自動二輪車・原付バイクの車体損傷 〕
12月10日 5:10	和歌山県	道路舗装修繕工事において、2車線道路の走行車線を規制していたところ、速度超過の一般車が規制に気が遅れ、規制車に追突した。 〔 物損:規制車損傷 〕
12月12日 1:10	奈良県	管路設置工事において、片側交互通行規制を実施していたところ、警察に追われた一般車(軽トラック)が誘導に逆らって走行し、回避しようとした交通誘導員と接触した。 〔 交通誘導員:頭部外傷、頸部捻挫、両膝腰相打撲 〕
12月13日 9:40	京都府	道路環境整備工事において、歩道の砕石均し作業を行っていたところ、後進する小型破碎機の誘導を行っていた交通誘導員がキャタピラに左足踵を踏まれた。 〔 交通誘導員:左足踵から左足首骨折、亀裂骨折 全治30日 〕
12月14日 3:50	大阪府	情報BOX設置工事において、敷鉄板を積載するために工事関係車(4tダンプトラック)が後進したところ、後方にいた交通誘導員と接触した。 〔 交通誘導員:背中打撲 〕
12月14日 11:00	滋賀県	河川維持作業において、転落防止柵設置のために堤防で削孔作業を行っていたところ、作業場所から作業車へ移動していた作業員が足を踏み外して河床に転落した。 〔 作業員:右頬骨折、左手首骨折、左肘骨折 全治2ヶ月 〕
12月14日 11:30	滋賀県	宿舍修繕工事において、宿舍内の駐車場でトラックの荷台に簡易発電機(約50kg)を載せて使用していたところ、簡易発電機が落下し、隣に駐車していた一般車に接触した。 〔 物損:一般車の車体一部損傷 〕
12月18日 14:20	奈良県	法面伐採作業において、10tクレーンで伐採木の搬出作業を行っていたところ、吊荷が何かに引っ掛かり、10tクレーンが過負荷の状態になったため転倒した。 〔 物損:10tクレーンのアウトリガー損傷 〕
12月18日 21:30	滋賀県	情報BOX設置工事において、ハンドホール設置後に仮舗装復旧して交通開放していたところ、舗装箇所が陥没し、走行してきた一般車の左前輪が損傷した。 〔 物損:一般車の左前輪ホイール損傷 〕
12月18日 21:50	福井県	情報BOX設置工事において、バックホウで掘削作業を行っていたところ、バケットが埋設管に接触した。 〔 物損:トンネル非常警報ボタンケーブル外管損傷 〕
12月19日 10:05	福井県	散水融雪設備監視制御装置設置工事において、片側交互通行規制を実施していたところ、規制に伴う渋滞の最終尾で一般車同士の追突事故が発生した。 〔 確認中 〕
12月20日 1:32	京都府	道路舗装修繕工事において、夜間片側交互通行規制を実施していたところ、わき見運転の一般車(大型トラック)が規制区域に進出し、規制車に追突した。 〔 物損:規制車、パリアード等損傷 〕
12月21日 11:40	福井県	散水融雪設備監視制御装置設置工事において、片側交互通行規制を実施していたところ、規制に伴う渋滞の最終尾で一般車同士の追突事故が発生した。 〔 物損:一般車2台の車体一部損傷 〕
12月22日 22:20	大阪府	橋梁舗装修繕工事において、片側交互通行規制を実施していたところ、規制に伴う渋滞の最終尾で一般車7台が関係する玉突き事故が発生した。 〔 不明 〕
12月24日 13:55	福井県	道路舗装修繕工事において、2tユニック車で看板の撤去作業を終了後に別の作業場所へ移動していたところ、上げたままになっていたブームが信号機に接触した。 〔 物損:信号機損傷 〕
12月24日 14:50	京都府	情報管路敷設工事において、片側交互通行規制を実施していたところ、最終尾で停止していた一般車に後続車が追突した。 〔 不明 〕
12月25日 1:28	大阪府	道路維持作業において、2車線道路の走行車線を規制していたところ、居眠り運転の一般車が工事規制区域内に進出し、セーフティーコーン設置作業を行っていた作業員と交通誘導員をはねた。 〔 作業員:死亡 交通誘導員:腕骨折 〕
12月25日 13:00	和歌山県	情報管路設置工事において、バックホウで歩道部を掘削していたところ、歩道を横断する形で埋設してあった水道管(20mm)をバケットで損傷した。 〔 物損:市管理の水道管(20mm)損傷 〕
12月25日 21:05	滋賀県	道路舗装修繕工事において、片側交互通行規制を実施していたところ、走行して来た原付バイクが、一旦工事区域内に進出し通行帯に戻ろうとした際に掘削段差で車輪をとられて転倒した。 〔 第三者:軽傷 〕
12月26日 10:20	京都府	情報管路設置工事において、バックホウで道路を掘削していたところ、近接する飲食店へ配水している町の水道管(30mm)をバケットで損傷した。 〔 物損:町管理の水道管(30mm)損傷 〕

(お詫びと訂正)

先月号の「11月の事故速報」の中で、11/16(5:00)に発生した事故の発生場所が「福井県」となっておりましたが「京都府」の誤りでした。今後この様な誤りが無いよう謹んでお詫び申し上げます。