

事故防止啓発パンフレットが完成!!

『油断大敵！自分の身は、自分で守る!』

『頭上にも、地下にもトラブルのもとがあります』

労働災害事故で多くを占めている、墜落・転落事故や機材・工具等の取り扱い不備による事故の事故防止についてのパンフレットです。

安全帯等の保護具を正しく使う事、機材等の安全装置を適切に使用する事が事故事例などとあわせて、イラストや写真を使って判りやすく説明しています。



公衆災害事故で近年多発の傾向にある建設機械等で架空線を切断した事故及び地下埋設物件を損傷した事故の事故防止についてのパンフレットです。

架空線や地下埋設物件の重要性や損傷した場合の社会的影響、事故事例などをイラストや写真で説明しています。




各事務所に送付していますので、特に該当工種のある工事等は、是非目を通して頂き、一層の安全対策の徹底を図るようお願いします。

平成 1 6 年度 直轄請負工事事故の発生状況


平成 1 6 年度の事故発生状況は、7 月末現在で 3 8 件（第三者が起因して工事関係者が被害を受けた、従来の“もらい事故”は含まれない）発生しており、ほぼ例年並みです。

先月は猛暑を記録しており、まだしばらくは暑い日々が続くと思います。気温が直接影響する現場が大半ですので、現場の安全管理といたしまして、作業される方々の健康管理や、集中力の低下から事故へ至らないように、注意と対策が必要です。

事故発生状況（累計）




事故分類別発生割合



事故分類別とその発生割合を見ると、今年度は、今のところ建設機械等が関係した事故が約 8 割を占めています。建設機械等が関係した事故の内訳については、先月号でもお伝えしたように、ハンドガイド式草刈機、肩掛式草刈機など草刈機が関係する事故が最も多い 9 件となっています。（裏面につづく）

建設機械等の事故内訳

次にバックホウが関係する事故は7件発生しており、掘削時に地下埋設物件を損傷したのが3件、作業箇所付近の既設架空線をアームで切断した事故が2件発生しています。自動車等に関係する事故は6件発生しており、作業車など工事関係車が運転を誤って、一般車や民家と接触した事故が4件発生しています。クレーンが関係する事故は3件発生しており、吊り荷で作業員の体の一部が挟まれて負傷した事故が2件発生しています。



7月の事故速報

(平成16年7月31日現在)

発生日時	発生場所	事故の状況
7月1日 10:45	大阪府	深礎工工事において、坑内のバックホウをクレーンで坑外へ搬出中、作業員がバックホウの向きを調整しようと手を出した際、資材棚とカビウで手を挟んだ。 〔作業員：左手指 開放性骨折〕
7月1日 11:45	兵庫県	電線共同溝工事において、バックホウで掘削作業中、手掘りにて露出させていた水道管をバケットで破損させた。 〔物損：水道管 破損〕
7月5日 15:06	奈良県	道路維持作業において、搭乗式草刈機で除草作業中、現場に隣接する駐車場に駐車していた一般車に傷が付いたと苦情があった。 〔物損：規制車 一部損傷等〕
7月6日 0:55	京都府	道路防災工事において、片側交互通行規制を実施中、走行してきた一般車が交通誘導員の車線変更合図に気付かず直進、規制内の規制車に追突した。 〔物損：規制車 一部損傷等〕
7月7日 5:30	兵庫県	舗装修繕工事において、走行車線で規制標識の撤去中、走行して来た一般車が後尾警戒車に追突した。 〔物損：後尾警戒車 一部損傷〕
7月12日 10:08	和歌山県	河川関連の検討業務において、作業員が調査地点まで作業車で移動中、信号の無い交差点で一時停止を怠った一般車と接触した。 〔物損：作業車 一部損傷〕
7月14日 0:40	大阪府	道路維持作業において、工事関係車(8tダンプ)が作業区域から出場した際、走行して来たバイクと接触した。 〔第三者：全身打撲〕
7月14日 13:10	兵庫県	電線共同溝工事において、横断管渠の撤去を行った約1時間後、撤去箇所隣接して設置されていた既設信号柱が地盤の緩みで転倒した。 〔物損：既設信号柱 一部損傷〕
7月20日 13:30	三重県	樋門等の設置工事において、掘削土をバックホウでダンプトラックに積込中に、アームが架空線に接触し、切断した。 〔物損：電話線 切断〕

発生日時	発生場所	事故の状況
7月20日 14:30	滋賀県	橋脚耐震補強工事において、吊り足場を設置中、作業員が作業区域外に出た際、走行中の一般車と接触した。 〔作業員：左足 打撲〕
7月20日 17:35	奈良県	車両管理業務において、官用車がインターチェンジへの右折待ち中に、走行してきた一般車が官用車に追突した。 〔物損：車体後部 破損〕
7月21日 7:15	奈良県	道路改良工事において、夜間施工後に交通開放した箇所を通行していた自転車が荒れた路面で転倒した。 〔第三者：骨折〕
7月23日 10:30	滋賀県	河川維持作業において、ハットガイド式草刈機で堤防法面を除草中していた。堤防道路を通行していた一般車から、作業中に飛石があり、車体が被害を受けたとの苦情があった。 〔物損：一般車 5mm程度塗装剥離〕
7月27日 13:35	福井県	車両管理業務において、官用車で交差点を通行した際、赤色点滅側から一旦停止を怠った一般車が進入して接触した。 〔物損：官用車 車体一部損傷〕
7月29日 8:45	兵庫県	電線共同溝工事において、路肩に停車させていた作業車へ、作業員が乗車しようとしたところ、強風でドアがあらわれ走行中の自転車に接触した。 〔第三者：肘挫傷、打撲 全治14日〕
7月29日 11:00	京都府	トンネル工事において、工事現場へ向かっていた工事関係車と一般車が、信号の無い交差点で、出会い頭に衝突した。 〔物損：一般車 車体前部 損傷〕
7月30日 14:10	兵庫県	法面防災工事において、工事施工箇所に近い河川で、魚の大量死が発見された。工事との関連について調査している。 〔影響：魚(マコ) 50~100匹 死亡〕