


事故が急増!! ～年度末に向けて安全管理体制の強化・徹底を!!

平成16年度の1月末現在で直轄請負工事における事故発生件数は、104件（速報値）で、もらい事故を併せると既に160件となっています。これは、平成13年度の年間発生件数149件を既に上回り過去最も早いペースで事故が増加しています。

これから年度末に向け工期終了が迫る現場も多いと思います。例年、年度末には事故が多発する傾向にありますので、各事務所におかれましては、各請負業者へ安全管理をより一層強化・徹底し、全員が気を引き締めて作業にあたるよう注意・指導を強化して下さい。また、現在無事故の工事等においても、最後まで気を緩めず災害ゼロを目指して下さい。



昨年度に続き、同形態の死亡事故が発生!!

巡回整備作業中、落下物を回収しようとして一般車にはねられた。

前号の『あんぜん（第133号）』で道路維持作業における死亡事故（平成17年1月12日事故発生）の一報を掲載しましたが、より詳細な事故の状況が判明しましたので、繰り返し紹介します。


【事故概要】

道路維持作業において、一般国道を巡回整備中に、舗装穴埋め及び鳥の死骸処理のため、作業車を下り車線側の空地に停車させ、空地で職長含む3名の作業員が穴埋め作業の準備している


間に、40～50m離れた道路センター上にあった鳥の死骸を作業員が単独で回収しに行ったところ、上り車線を走行してきた一般車（大型トラック）運転手が、煙草を吸おうとした前方不注意から、道路センターをはみ出すように走行したため、作業員がはねられ全身強打から死に至りました。

なお、死亡した作業員は、当日、作業に欠員があり、臨時で配置された作業員でした。

事故状況平面図



事故状況断面図



衝突した状態は上図の形と思われるが、衝突した瞬間を目撃した作業員がいなかったため、センターラインを越えて走行していたかどうかは不明。

現場状況写真




（裏面につづく）

事故の要因とその対策

規制を伴わない道路維持作業において、作業員と一般車との接触事故の要因と背景及び対策は以下のように考えられます。各事務所にお

ける道路維持業者の事故防止対策として、請負業者への注意・指導等をお願いします。



1月の事故速報

(平成17年1月31日現在)

発生日時	発生場所	事故の状況
1月12日 16:40	滋賀県	道路維持作業において、作業員が単独で道路センター上にあつた鳥の死骸を回収中、対向車線を走行して来た一般車(大型トラック)に撥ねられた。 〔作業員:全身強打 死亡〕
1月13日 5:00	大阪府	舗装繕繕工事において、信号機の表示は赤であったが、交通誘導員が誘導合図したため、一般車が交差点へ進入したところ、交差点内を走行していた別の一般車と接触した。 〔物損:一般車2台 損傷〕
1月17日 9:20	福井県	道路改良工事において、作業ヤード内で自走式杭打機が移動していたところ、左後方履帯が養生していた敷鉄板ごと沈み込み転倒した。 〔物損:工事関係車 損傷〕
1月18日 23:20	福井県	中央分離帯設置工事において、走行中の一般車が工事区域に設置していた保安施設に接触し、そのまま逃走した。 〔物損:仮設バリケード等 損傷〕
1月19日 1:15	福井県	舗装改良工事において、工事関係車(10tダンプトラック)がダンプアップの状態で行進したところ、道路案内標識板に荷台が接触した。 〔物損:道路案内標識板 破損〕
1月21日 9:30	滋賀県	舗装復旧工事において、工事関係車(10tダンプトラック)が作業ヤード内で後進したところ、工事中の橋脚に荷台が接触した。 〔物損:橋脚 欠損〕
1月21日 11:30	福井県	トンネル工事において、作業員が資材置場から単管パイプを運搬中、場内の敷鉄板で足を滑らせ転倒、負傷した。 〔作業員:右手中指他 骨折〕
1月24日 8:50	兵庫県	現場技術業務において、現場技術員が車で現場に向う途中、信号の手前で停車していた一般車(3tトラック)に追突した。 〔物損:荷台のステップ 損傷〕
1月24日 13:20	福井県	舗装維持作業において、片側2車線の内、追越車線を通行規制していたところ、一般車が規制内の規制車に追突した。 〔物損:規制車後部 損傷〕

発生日時	発生場所	事故の状況
1月25日 14:15	和歌山県	安全施設設置工事において、交通規制の準備中に、規制車が後進したところ、後方に停車していた一般車に衝突した。 〔物損:一般車 損傷〕
1月28日 8:30	大阪府	共同溝工事において、走行中の一般車が工事により設置していた固定占用帯施設に衝突し、車を置いて逃走した。 〔物損:保安施設 損傷〕
1月29日 11:30	滋賀県	道路整備工事において、作業員が坑内ではつり作業を行っていたところ、手が狂って、自身の足にブレーカの先端を落下させ負傷した。 〔作業員:右足小指 骨折〕
1月29日 16:40	滋賀県	倉庫改築工事において、作業員2名で軽トラックに積載された万能塀の荷卸し作業中、万能塀が作業員の左足膝に滑り落ち負傷した。 〔作業員:左膝大腿骨 骨折〕
1月30日 4:00	福井県	橋梁下部工事において、走行中の一般車が迂回路の始まりに気付かず直進し、反対車線側のガードレールに接触した。 〔物損:ガードレール 損傷〕
1月30日 8:20	福井県	橋梁下部工事において、対向車が中央線を割って走行してきた際、迂回路を走行中の一般車が運転操作を誤りガードレールに衝突した。 〔物損:ガードレール 損傷〕
1月31日 10:30	福井県	道路法面工事において、法面掘削残土の運搬作業中、工事関係車(ダンプトラック)が積雪の坂道で動けなくなり、駆動輪に自重を掛けようと荷台を上げて発進したところ、上空の架空線と荷台が接触し切断した。 〔物損:電線 切断〕
1月31日 22:51	奈良県	橋梁補修工事において、片側2車線の内、走行車線を交通規制中、追越車線を走行中の一般車(大型トラック)が規制設備に接触した。 〔物損:矢印板 損傷〕