


一向に減らない事故 事故発生件数79件！！（速報値） 《平成19年度上半期 直轄請負工事等事故の発生状況》



◇ 9月末現在、**事故発生件数は79件**で、もらい事故を含めると**108件**！

◇ 昨年度と比較すると**約3割の増加**であり、近年、最も多かった平成17年度の事故発生件数も上回っている！！

《お願い》
過去に発生した事故の教訓を生かし、小さなミスも疎かにせず、より一層の事故防止に努めて下さい。

ちょっとした不注意で規制車が逸走・転落！！

◇事故の概要 [道路維持作業]

台風接近の影響で車道に垂れ下がった竹の伐採作業を行うため、規制車を路肩に駐車して路肩規制を実施しようとしたところ、**サイドブレーキ**が甘く規制車が動き出した。

作業員が動きに気がつき、あわてて規制車に乗り込んで制止しようとしたが、車線を横切って反対側の法面下に転落した。

△事故の原因

台風の接近という状況下で気持ちに焦りもあったと思われるが、基本的行為を怠った運転手の**うっかりミス**が原因であった。

☆事故防止対策（案）

駐車の際は、**サイドブレーキ**をしっかりと引く、**ギア**をバック・ロー（又はパーキング）に入れる、**車止め**をする、**ハンドル**を路肩側にきる等の基本的行為を徹底する。





（裏面につづく）

草刈り機による飛び石事故が発生しています！！

◇事件事例 [道路維持作業]

中央分離帯の除草作業において、肩掛け式草刈り機を使用して除草を行っていたところ、飛散防護具 (h=700、W=1800) を飛び越えて石が飛散し、路線バス側面の窓ガラスを破損した。幸いにも乗客およびバス運転手に怪我人は出なかったが、重大事故に繋がるものであった。



☆類似飛び石事故に対する事故防止対策例として、

《飛散防護具の大型化》・・・跳ね石が飛散防護具を飛び越えないよう大型化を図る。

《草刈り機の回転刃の交換》・・・草刈り機の**回転刃**を跳ね石の少ない**ロータリーハサミ方式**や**バリカン方式**への交換等が考えられる。

さらに、作業員自身が油断せずに、いつでも事故が起こり得るといった認識を常に持って、注意を払いながら作業に接するよう心がける。

《飛散防護具の大型化例》



大型飛散防護ネット

《草刈り機の回転刃の交換例》

