

## 平成28年度「近畿地区建設工事安全対策推進協議会 【舗装部会】」安全パトロール報告

平成28年11月9日に「近畿地区建設工事安全対策推進協議会【舗装部会】」  
〔(一社)日本道路建設業協会・国土交通省合同〕安全パトロールを実施しました。

現場は、近畿地方整備局浪速国道事務所において平成28年度開通を目指している国道480号の鍋谷峠道路における鍋谷峠トンネル(和歌山側)舗装工事です。



### 工事機械関係

#### 指摘内容

- 稼働停止中の重機においてカギが置き去りになっている。



### 工事機械関係

#### 改善内容

- オペレーターがストリングキーを付けて重機のカギを管理



### 工事施設関係

#### 指摘内容

- 仮設照明用分電盤に取扱責任者が明記されていない。



### 工事施設関係

#### 改善内容

- 仮設照明用分電盤に取扱責任者を記載



### その他の主な指摘と改善内容について

- 非常用懐中電灯が一部故障しており、暗く使えない → 非常用懐中電灯を新品に交換
- 非常用消火器設置箇所に消火バケツがない → 消火バケツ設置し、防火用水を常に確保
- トンネル壁面前の作業箇所における作業員の手元が薄暗い → バルーンライトを設置し、作業箇所の明るさ確保

合同安全パトロールでは現場での更なる工事事務事故防止（減少）を目的に、工事関係者以外の目線で安全管理について確認、指摘し、改善を図っています。

上記の指摘及び改善内容について、各現場において安全点検に活用し、一層の工事事務事故防止に努めていただく事が求められます。

# 10月の事故速報

(平成28年10月31日現在)

※もらい事故及び今後、事故外判定となる場合があるものを含みます。

相変わらず「**うっかりミス**」が**主原因**である事故が多発しています。幸いにも第三者への人身事故はありませんでしたが、除草作業において作業員が死亡する重大事故が発生しています。年末に向け、慌ただしくなりますが、より一層、慎重な行動が求められます。

番号	発生日時	発生場所	事故の状況
1	10月06日 13:05	奈良県	歩道(乗入部)の草刈り作業中の飛び石により、販売店へ配送中であつた軽自動車のフロントガラスにキズが付いた。 【物損:軽自動車のフロントガラスの一部損傷】
2	10月10日 2:50	近畿管内	車載レーダで調査を行い、路面下空洞の疑いのある箇所の詳細調査を実施した。ハンディー探査機でデータを確認、ポーリングマシンで削孔、その後、探針棒とバーキュームで掘り進めたが、陶管と思われるものを破損した。 【物損:地下埋設の陶管】
3	10月11日 10:40	奈良県	除草作業で、集草後に2tダンプトラックに積込み移動しようと右折した時に、後方から接近してきた一般車両と接触した。 【物損:一般車両とダンプトラックの一部損傷】
4	10月12日 17:00	大阪府	除草中にハンドガイド式草刈り機と作業員が接触。救急車にて病院に搬送されたが、その後死亡が確認された。 【作業員:1名死亡】
5	10月13日 8:50	奈良県	低木植栽撤去の為の試掘の際にバックホウにて掘削中、約30cm下に埋設されていた施設の水道管を損傷・漏水させ、一部の施設で水道が使用不可となった。 【物損:水道管の破損】
6	10月18日 8:30	和歌山県	現場で写真を撮影するため、搬入材料を法面小段まで持ち運ぼうとした時に法面で足を滑らし、側溝側で転倒、搬入資材で強打した。 【作業員:顔面打撲】
7	10月19日 9:00	京都府	規制準備作業中における規制車両の運転手が、サイドブレーキを確実に引いていないため、車両が後退して一般車両に接触した。 【物損:一般車両の一部損傷】
8	10月19日 16:10	大阪府	車線のない道路で対向車と離合しようとして一旦後退したところ、車両左後方部分が後方の道路照明柱に接触し、当該道路照明柱の一部が損傷した。 【物損:連絡車の一部損傷】
9	10月19日 15:00	和歌山県	停電を伴うトンネル電気室高圧受変電設備点検において、一部の照明器具を破損させた。 【物損:トンネル内照明器具多数の破損】
10	10月26日 14:30	京都府	強風対策として巻き上げていた仮囲い上部の防音シートを復旧する作業中、単管足場上を移動しようとした際に、足を踏み外し後側へ転落(約H=1.9m)した。 【作業員:右手を骨折】
11	10月26日 11:20	奈良県	車両の待機場所に入れないため、待機場所後方にある管理用通路で待機しようと後進したところ、デリネーターに接触した。 【物損:管理車両の一部損傷】
12	10月27日 10:40	兵庫県	トンネル残土運搬の10tダンプが、発車しようとした際にクラッチペダルを踏んでいた左足が滑って急発進し、前方の軽トラックに接触した。 【物損:一般車両の軽微な損傷】
13	10月27日 10:15	奈良県	排水管を接続するための足場にて工事写真を撮影中、足を踏み外して足場と地山との開口部へ転倒し、その際に足場で強打した。 【作業員:股間の強打出血】
14	10月27日 9:00	奈良県	工事関係者車両にはさまれた一般車両と後続の一般車両が規制区間に誤進入したが、工事関係者車両が気が付かず扉を開けたため、誤進入した後続の一般車両と接触した。 【物損:作業関係者車両と一般車両の一部損傷】
15	10月28日 11:33	大阪府	係員が巡回巡視業務にて業務車両を運転中、車両が橋桁防護工の基礎部に衝突し、車両を破損した。 【作業員:腰部打撲、物損:連絡車の一部損傷】
16	10月28日 15:40	兵庫県	トンネル入口周辺の除草・実生樹木除去作業において、開口部頂上付近で作業中に、砂状の小石と思われるものが落下し、走行中の車両フロントガラス等に当たり破損した。 【物損:一般車両の一部損傷】
17	10月28日 8:30	奈良県	10tダンプが現場残土を運搬中、センターラインを超えて対向車線にはみ出した一般車両を避けられずに接触した。 【物損:一般車両とダンプトラックの一部損傷】