




川迫ダム・九尾ダムの堆積土砂状況

R4年10月31日時点



九尾ダムの堆積土砂対策状況 (R 3年度)



●No.12~13付近状況
堆積土砂除去前 (上流から撮影)



●No.12~13付近状況
堆積土砂除去後 (上流から撮影)

