


## 関西電力の熊野川流域のダム堆積土砂状況



1

各ダムの堆積土砂量（千 $m^3$ ）


年度 \ ダム名	H28	H29	H30	R1	R2	差 (R2-R1) (瀬戸R1-H28)
川 迫	940	935	958	942	940	-2
九 尾	766	737	741	705	653	-52
旭	981	992	1022	1019	1033	14
瀬 戸 <sup>※1</sup>	385	-	-	407	-	22

※1 瀬戸ダム：H26年度から測定頻度を1回/3年に変更（次回、R4年度に測量実施）

# 九尾ダム・川迫ダムの堆積土砂状況



# 九尾ダムの堆積土砂対策状況（R2年度）



● No.6付近状況  
堆積土砂除去前（上流から撮影）



● No.6付近状況  
堆積土砂除去後（上流から撮影）

