



平成19年度紀の川堤防詳細点検結果情報図



平成19年度紀の川堤防詳細点検結果情報図



和歌山県

紀の川市
(旧粉河町)

岩出市

紀の川市
(旧打田町)

紀の川市
(旧那賀町)


紀の川市
(貴志川町)

紀の川市
(桃山町)

凡 例(浸透による堤防の安全性)	
(堤防の川側) : 表のりすべり破壊に対する安全性	
(中央側) : バイピング破壊に対する安全性	
(堤防の居住側) : 裏のりすべり破壊に対する安全性	
	: 安全性照査基準未済
	: 安全性照査基準以上
	: 対策済区間
	: 詳細点検対象外の堤防 (特殊堤区間・堤防の高さや厚みが不足する区間)
	: 無堤区間
	: 山付け区間
	: 優先箇所 安全性が特に低かつ被災履歴のある箇所について 優先的に対策を実施予定

点検対象外

平成19年度紀の川堤防詳細点検結果情報図



和歌山県

橋本市

橋本市
(高野口町)


伊都郡かつらぎ町

伊都郡九度山町

凡 例(浸透による堤防の安全性)	
(堤防の川側) : 表のりすべり破壊に対する安全性	
(中央側) : バイピング破壊に対する安全性	
(堤防の居住側) : 裏のりすべり破壊に対する安全性	
■	: 安全性照査基準未済
■	: 安全性照査基準以上
■	: 対策済区間
■	: 詳細点検対象外の堤防 (特殊堤区間・堤防の高さや厚みが不足する区間)
■	: 無堤区間
■	: 山付け区間
優先箇所	: 安全性が特に低くかつ被災履歴のある箇所について 優先的に対策を実施予定

点検対象外

平成19年度紀の川堤防詳細点検結果情報図



凡 例(浸透による堤防の安全性)	
(堤防の川側)	: 表のりすべり破壊に対する安全性
(中央側)	: バイピング破壊に対する安全性
(堤防の居住側)	: 裏のりすべり破壊に対する安全性
■	: 安全性照査基準未満
■	: 安全性照査基準以上
■	: 対策済区間
■	: 詳細点検対象外の堤防 (特殊堤区間・堤防の高さや厚みが不足する区間)
■	: 無堤区間
■	: 山付け区間
 ← → 	: 安全性が特に低くかつ被災履歴のある箇所について優先的に対策を実施予定

点検対象外