


# 平成19年度 円山川堤防詳細点検結果情報図

凡 例(浸透による堤防の安全性)	
(堤防の川側)	: 表のりすべり破壊に対する安全性
(中央側)	: パイピング破壊に対する安全性
(堤防の居住側)	: 裏のりすべり破壊に対する安全性
<span style="color: red;">■</span>	: 安全性照査基準未満
<span style="color: blue;">■</span>	: 安全性照査基準以上
<span style="color: black;">■</span>	: 対策済区間
未表示	: 詳細点検対象外区間

平成20年3月現在



優先箇所  
優先箇所