


# 平成19年度 淀川堤防詳細点検結果情報図




浸透に対する詳細点検結果 淀川(1)

凡 例(浸透による堤防の安全性)	
(堤防の川側)	: 表のりすべり破壊に対する安全性
(中央側)	: パイピング破壊に対する安全性
(堤防の居住側)	: 裏のりすべり破壊に対する安全性
<span style="color: red;">■</span>	: 安全性照査基準未満
<span style="color: blue;">■</span>	: 安全性照査基準以上
<span style="background-color: black; color: black;">■</span>	: 対策済区間
未表示	: 詳細点検対象外区間
<span style="border-bottom: 1px solid black; width: 20px; display: inline-block;"></span> ← → <span style="border-bottom: 1px solid black; width: 20px; display: inline-block;"></span>	: 安全度が特に低かつ被災履歴のある箇所について優先的に対策を実施予定

平成20年3月現在



# 平成19年度 淀川堤防詳細点検結果情報図



浸透に対する詳細点検結果 淀川(2)