

洗掘対策により通行止めリスクを軽減

◆ 国道9号 さる お ばし 猿尾橋 みかた か みちよう むらおかく ひかげ (兵庫県美方郡香美町村岡区日影)

5か年加速化対策



Before:

- 平成29年度の橋梁点検において、国道9号猿尾橋周辺の石積擁壁基礎部及び橋台前面に洗掘が確認された。
- 洗堀が進行した場合、国道9号が通行止めとなる可能性があり、広域的な迂回が必要となる。

After:

- 令和5年度、洗掘防止対策として根固め工を実施。
- 令和5年8月台風7号では、連続雨量319mmの大雨を経験したが、対策の実施により洗堀は生じなかった。