



令和4年5月22日16時30分

資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系天ヶ瀬ダムダム湖(滋賀県大津市大石東6丁目)における
車両転落事故について
～利水者からの影響報告はありません～

本日、10時30分頃、淀川水系天ヶ瀬ダムダム湖において、車両転落事故が発生しました。現時点で利水者からの影響報告及び水質の異常はありません。

- 令和4年5月22日10時30分頃、滋賀県大津市大石東6丁目付近の鹿跳橋下流(天ヶ瀬ダムダム湖)において車両の転落事故が発生しました。
- 現場確認の結果、車両は水没しているが、周囲に油等の流出は確認できない。
- 車両の引き揚げ時期は現時点で未定。
- 念の為、車両が転落した箇所及び、取水口付近にオイルフェンス等を張る予定。
- 車両から運転手を救出済み。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じ、関係機関へ連絡済み。
- 大きな状況の変化が無い限り、これをもって終報とします。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ・大手前記者クラブ・宇治市日刊記者クラブ

<問合せ先>

○通報連絡センター(現地対策に関する問合せ)

近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所広域水管理課 課長 井川 智博
TEL:072-856-3131

○淀川水質汚濁防止連絡協議会に関する問合せ

近畿地方整備局 河川環境課 課長補佐 天野 敦史
TEL:同上

国土交通省

Topographic map of the area around Lake Biwa (琵琶湖). The map shows the Kawanishi Bridge (鹿跳橋) crossing the lake. The accident site (事故発生箇所) is marked with a red circle and labeled. Other locations shown include Ōtsu City (大津市), Kawanishi (鹿跳橋), and the accident site (事故発生箇所). The map also shows the surrounding terrain with contour lines and the Kawanishi River (川).