

浸水写真

平成2年台風19号

岩中・浅倉地区

平成2年台風19号による浸水写真


赤崎地内(赤崎橋より)

1



2





平成2年台風19号による浸水写真

浅倉地内（但馬養鶏・谷垣木材）

3



4



平成2年台風19号による浸水写真

浅倉地内（集落内）

5



6



7



7



平成2年台風19号による浸水写真

岩中地内（水道事業所）

8



9



平成2年台風19号による浸水写真

岩中地内（岩中発電所）

10



11



12



平成2年台風19号による浸水写真

国道312号 岩中地内 (公民館前・出光スタンド)

13



平成2年台風19号による浸水写真

国道312号 岩中地内（公民館前・出光スタンド）

14



菅村委員からの資料提供 丸石河原のカワラハハコ

