

夏休みを円山川で安全に楽しんでいただくために 安全利用点検を実施しました（第2回）

R1.8.13


～豊岡河川国道事務所～

水辺利用者が増える夏に入り、円山川等を安全に楽しんでいただくために、河川管理施設に危険箇所がないか、注意喚起が必要な箇所がないかを確認するべく、職員による安全利用点検を行いました。点検の結果、補修等の必要があれば応急的な処置を行い、順次対策を行っていきます。

今回点検を行った結果、中之島の石積み護岸や菊屋島の階段護岸への注意看板が草で覆われて目視出来ない状態であったため、除草作業を実施いたしました。

また、中之島上流の石積み護岸にぐらつきが確認されたため注意看板を設置しています。

河川は常に安全な状態であるとは限りません。様々な危険があることをご理解いただき、十分注意してご利用ください。



点検実施日：令和元年7月31日(水)

安全利用点検の様子



気比導流堤付近



菊屋島

安全利用点検による処置

対策前

注意看板が草で見えなくなっていた。




(中之島上流)

経年劣化で看板が取れていた。



(中之島下流)



対策後

除草作業により見える化。



注意喚起の看板を修繕。



【問い合わせ先】

国土交通省 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 河川管理課

〒668-0025

兵庫県豊岡市幸町10-3

TEL 0796-22-3126(代表)

