

# 判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○令和元年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、1トンネル。

## <判定区分Ⅳのリスト>

### ○橋梁

該当なし

### ○トンネル

| 管理者 | 施設名  | 路線名     | 建設年  | 損傷の具体的内容      | 今後の予定                   |
|-----|------|---------|------|---------------|-------------------------|
| 田辺市 | 逢坂隧道 | 市道近露福定線 | 1945 | 覆工部の外力によるひび割れ | 現在通行止め<br>R1年度から修繕工事に着手 |

### ○道路附属物等

該当なし

# 判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成30年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、3トンネル。

## <判定区分Ⅳのリスト>

### ○橋梁

該当なし

### ○トンネル

| 管理者   | 施設名    | 路線名      | 建設年  | 損傷の具体的内容                           | 今後の予定           |
|-------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------|
| 那智勝浦町 | 小匠隧道   | 町道小匠高野線  | 不明   | トンネル全体的にうきが生じている                   | 現在通行止め<br>廃止を予定 |
| 那智勝浦町 | 高野第一隧道 | 町道小匠高野線  | 不明   | トンネル全体的にうきが生じている                   | 現在通行止め<br>廃止を予定 |
| 那智勝浦町 | 釜の谷隧道  | 町道浦神久司坂線 | 1937 | トンネル全体的にひび割れ、剥離、漏水等生じており、一部崩落している。 | 現在通行止め<br>廃止を予定 |

### ○道路附属物等

該当なし

# 判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成29年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、1橋梁。

## <判定区分Ⅳのリスト>

### ○橋梁

| 管理者 | 施設名  | 路線名     | 建設年  | 損傷の具体的内容                           | 今後の予定                              |
|-----|------|---------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 橋本市 | 河瀬陸橋 | 市道河瀬陸橋線 | 1912 | 主桁と横梁との接合部の腐食、取付リベットの欠損、橋脚基礎部の断面欠損 | 現在通行止め<br>H30年度より架替事業に着手(R3年度完了予定) |

### ○トンネル

該当なし

### ○道路附属物等

該当なし

# 判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成28年度点検における、判定区分Ⅳの施設の進捗状況は以下のとおり。

## <平成28年度判定区分Ⅳのリスト>

### ○橋梁

| 管理者  | 施設名    | 路線名       | 建設年  | 損傷の具体的内容             | 今後の予定          |
|------|--------|-----------|------|----------------------|----------------|
| 和歌山県 | 旧日置川大橋 | 県道日置川すさみ線 | 不明   | 主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出     | H29年度より撤去工事着手  |
| 田辺市  | 橋本橋    | 市道三栖41号線  | 1959 | 橋脚の変状、ひび割れ           | H29年度に撤去工事完了   |
| 印南町  | 切目橋    | 町道島田幹線    | 1934 | 主桁ゲルバー一部の遊間の異常、橋脚の傾き | H29年度に修繕工事完了   |
| 印南町  | お滝橋    | 町道滝法寺線    | 不明   | 主桁の腐食及び断面欠損          | H29年度に修繕工事完了   |
| 串本町  | 薬師橋    | 町道西地和田地線  | 1960 | 主桁の腐食及び断面欠損          | H30年度に本体架替工事完了 |

### ○トンネル

| 管理者 | 施設名    | 路線名     | 建設年  | 損傷の具体的内容 | 今後の予定      |
|-----|--------|---------|------|----------|------------|
| 新宮市 | 堤山トンネル | 市道畝畑1号線 | 1950 | 天端のひび割れ  | 令和元年度 路線廃止 |

### ○道路附属物等 **該当なし**

# 判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成27年度点検における、判定区分Ⅳの施設の進捗状況は以下のとおり。

## <平成27年度判定区分Ⅳのリスト>

### ○橋梁

| 管理者  | 施設名 | 路線名       | 建設年  | 損傷の具体的内容         | 今後の予定                  |
|------|-----|-----------|------|------------------|------------------------|
| 橋本市  | 橋谷橋 | 市道御幸辻橋谷線  | 不明   | 主桁の腐食、断面欠損       | H29年度に架替工事完了           |
| 田辺市  | 秋津橋 | 市道秋津町33号線 | 1971 | 橋脚のコンクリート剥離、鉄筋露出 | 現在通行止め<br>R2年度に修繕工事を実施 |
| 田辺市  | 菅小橋 | 市道菅小家坂線   | 1976 | 主索の破断、床版の腐朽      | H29年度に撤去工事完了           |
| 有田川町 | 高木橋 | 町道谷口高木線   | 1957 | 主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出 | H29年度に撤去工事完了           |
| 串本町  | 鴨白橋 | 町道幸通1号線   | 1936 | 主桁の腐食、断面欠損       | H28年度に修繕工事完了           |

### ○トンネル

| 管理者 | 施設名      | 路線名     | 建設年  | 損傷の具体的内容          | 今後の予定      |
|-----|----------|---------|------|-------------------|------------|
| 新宮市 | 志古1号トンネル | 市道志古尾頭線 | 1935 | 岩盤(素掘りトンネル)の亀裂、落石 | 令和元年度 路線廃止 |
| 新宮市 | 志古2号トンネル | 市道志古尾頭線 | 1935 | 岩盤(素掘りトンネル)の亀裂、落石 | 令和元年度 路線廃止 |

○道路附属物等 **該当なし**

# 判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成26年度点検における、判定区分Ⅳの施設の進捗状況は以下のとおり。

## <平成26年度判定区分Ⅳのリスト>

### ○橋梁

| 管理者 | 施設名   | 路線名       | 建設年  | 損傷の具体的内容                   | 今後の予定        |
|-----|-------|-----------|------|----------------------------|--------------|
| 串本町 | 和深跨線橋 | 町道下地東地平見線 | 1979 | 塗膜劣化及び上部構造(主桁)、支承部、下部構造の腐食 | H29年度に撤去工事完了 |

### ○トンネル

| 管理者 | 施設名       | 路線名     | 建設年  | 損傷の具体的内容          | 今後の予定                   |
|-----|-----------|---------|------|-------------------|-------------------------|
| 田辺市 | 逢坂隧道      | 市道近露福定線 | 1945 | 覆工部の外力によるひび割れ     | 現在通行止め<br>R1年度から修繕工事に着手 |
| 田辺市 | 大塔線1号トンネル | 市道大塔線   | 1956 | 素掘り部(露岩)の材質劣化(風化) | H28年度に修繕工事完了            |

### ○道路附属物等

| 管理者  | 施設名   | 路線名      | 建設年  | 損傷の具体的内容             | 今後の予定        |
|------|-------|----------|------|----------------------|--------------|
| 和歌山市 | 宮前歩道橋 | 市道宮前52号線 | 1980 | 階段、高欄等の腐食ならびに防食機能の劣化 | H26年度に修繕工事完了 |