

近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成16年 9月6日 4時15分
------	---------------------

件名	「平成16年9月5日23時57分ごろ東海道沖で発生した地震」に伴う、河川・道路災害対策状況について（第4報・最終報）。
----	---

概要	平成16年9月5日23時57分ごろ紀伊半島東南沖で発生した地震により、国土交通省和歌山河川国道事務所では、河川災害対策部は警戒体制に移行し、道路災害対策部は注意体制を継続しました。 6日午前4時までに、河川・道路とも管理区間の巡視（パトロール）、施設点検等を終了し、異常が無いことから、体制を解除しました。
----	--

取り扱い	テレビ・ラジオ : _____ 新聞 : _____
------	-------------------------------

配布場所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 和歌山県政記者クラブ 和歌山県地方新聞記者クラブ 和歌山県政放送記者クラブ
同時配布	_____

問い合わせ先	国土交通省 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 副所長 浜野利彦 TEL073-424-2471（内線205）
--------	---

平成16年9月5日23時57分ごろ紀伊半島東南沖で発生した地震により、国土交通省和歌山河川国道事務所では、河川災害対策部は警戒体制に移行、道路災害対策部は注意体制を継続しました。

津波警報が午前2時40分に解除されたため、紀の川大堰から下流での点検を開始し、午前3時35分に点検を終了し、異常のないことを確認しました。このため、午前3時45分に河川災害対策部は体制を解除しました。

また、道路での点検を午前3時45分に終了し、異常の無いことを確認しました。このため、午前4時に道路災害対策部は体制を解除しました。

(注：3時30分発表の国道42号内原歩道橋の変状は、以前からのものと判明しましたので、「異常なし」で訂正します。)

## 河川

<管理区間：合計67.8km>

紀の川（本川：河口～62.4km（奈良県五條市、栄山寺橋）、  
支川貴志川：合流点～5.4km（貴志川町、諸井橋））

### ○津波・地震対応（河口～紀の川大堰まで）

- ・ 紀の川大堰：一次点検を開始。  
(00:55に点検終了 → 異常なし。)
- ・ 樋門等：野崎樋門、有本樋門、有巧樋門、嘉家作樋門、有本第二樋門を現地操作により、全開。(03:07に全開完了)  
※午前2時30分現在までに10波以上の到達を確認。  
最大は野崎樋門（河口から3km付近、和歌山市北島）で、  
目視で80cm程度
- ・ 堤防：03:35に点検終了 → 異常なし。

### ○地震対応（紀の川大堰から上流）

- ・ 樋門等：(点検中)
- ・ 堤防：紀の川  
(和歌山県内 02:45に点検終了 → 異常なし)  
(奈良県内 01:25に点検終了 → 異常なし)  
貴志川  
(02:23に点検終了 → 異常なし)

## 道 路

<管理区間：119.507km>

国道24号（52.717km：橋本市隅田町真土（まつち）  
～和歌山市県庁前交差点）

国道26号（9.817km：和歌山市孝子（きょうし）峠  
～和歌山市県庁前交差点  
・北バイパス区間）

国道42号（56.973km：日高郡日高町荊木（いばらぎ）  
～和歌山市県庁前交差点）

### ○津波対応

（地震対応と同時に点検等を実施）

### ○地震対応

- ・国道24号：真土峠より点検開始  
（3：45に点検終了 → 異常なし）
- ・国道26号：孝子峠より点検開始  
（01：37に北バイパス区間点検終了 → 異常なし）
- ・国道42号：海南出張所より、南方向（日高町荊木まで）、および、  
北方向（県庁前交差点まで）  
（03：45に点検終了 → 異常なし\*）  
※内原歩道橋踊り場部分の変状は以前からのものと判明  
したため、地震による異常はないと訂正。
- ・京奈和自動車道（橋本道路）工事区間  
：1：05 点検終了 → 異常なし

## 庁舎等

- ・地震による被害はありませんでした。

－以上です－