

近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所
資料配布

配布日時	平成17年 6月 3日 22時30分
------	-----------------------

件名	国道のガードレールに付いている鋭利な金属片の緊急点検について (6月3日15時現在集計結果の追加))
----	---

概要	<p>平成17年6月2、3日で、和歌山河川国道事務所管内の直轄国道のガードレールに付いている鋭利な金属片の緊急点検を実施しました。</p> <p>15時現在の集計では、国道24号では14箇所、金属片15個、国道26号では3箇所、金属片3個が発見されています。</p> <p>金属片は発見次第撤去しておりますが、道路利用者の皆様は注意して通行されるようお願い致します。</p> <p>(近畿地方整備局が19:40発表した15時現在の集計値を追加発表します。)</p>
----	--

取り扱い	テレビ・ラジオ : _____ 新聞 : _____
------	-------------------------------

配布場所	和歌山県政記者クラブ 和歌山県地方新聞記者クラブ 和歌山県政放送記者クラブ
同時配布	_____

問い合わせ先	国土交通省 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 副所長 浜野 利彦 TEL073-424-2471 (内線205) 道路管理第二課長 小山 義雄 (内線441)
--------	---

緊急点検状況について (15時現在の集計値)

道路のガードレールに入っている鋭利な金属片について、和歌山河川国道事務所管内の直轄国道において、6月2,3日に緊急点検を実施しました。

和歌山河川国道事務所管内の直轄国道

国道24号(橋本市隅田町真土(まつち)～和歌山市県庁前交差点)

国道26号(和歌山市孝子(きょうし)峠～和歌山市県庁前交差点)

(国道26和歌山北バイパス区間)

国道42号(日高郡日高町荊木(いばらぎ)～和歌山市県庁前交差点)

15時現在、確認された金属片は

国道24号では、14箇所、15片
国道26号では、3箇所、3片

でした。

金属片発見数量一覧表 (6月3日 15時00分現在での集計値)

番号	路線名	地名	距離標	上下の別	金属片数
1	"	かつらぎ町笠田東	106.1kp	上り線	2
2	"	かつらぎ町高田	108.8kp	下り線	1
3	"	"	108.9kp	下り線	1
4	"	"	108.9kp	下り線	1
5	"	"	109.1kp	下り線	1
6	"	"	109.1kp	下り線	1
7	"	"	109.1kp	下り線	1
8	"	"	109.1kp	下り線	1
9	"	"	109.2kp	下り線	1
10	"	"	109.3kp	下り線	1
11	"	"	109.3kp	下り線	1
12	"	"	109.3kp	下り線	1
13	"	"	109.4kp	下り線	1
14	"	那賀町穴伏	109.8kp	下り線	1
1	26号	和歌山市中	62.7kp	下り線	1
2	"	"	62.7kp	上り線	1
3	"	"	62.7kp	下り線	1
合計		17箇所			18枚

18時時点の調査で重複計上を確認

金属片は発見次第撤去しておりますが、道路利用者の皆様は注意して通行されるようお願い致します。