




# 流下能力 過不足量 昭和34年9月洪水




# 流下能力 過不足量 昭和34年9月洪水



# 流下能力 過不足量 昭和34年9月洪水



# 流下能力 過不足量 昭和34年9月洪水



# 大滝ダムの効果(1)

昭和34年9月洪水



紀の川大堰

# 大滝ダムの効果(2)

昭和34年9月洪水

赤色: 評価水位

桃色: 大滝ダムなし水位

青色: 大滝ダムあり水位



大滝ダムにより、約1.2mの水位低下

岩出橋

# 大滝ダムの効果(3)

昭和34年9月洪水

赤色: 評価水位

桃色: 大滝ダムなし水位

青色: 大滝ダムあり水位



大滝ダムにより、約1.4mの水位低下

三谷橋

# 大滝ダムの効果(4)

昭和34年9月洪水

赤色: 評価水位

桃色: 大滝ダムなし水位

青色: 大滝ダムあり水位



大川橋