


# 花野地区(出水時:対策前)H9.7



↑平成9年7月撮影

# 花野地区(対策後)H14.2

花野地区

出水後の被害状況



↑平成10年9月撮影

↓平成14年2月8日撮影

対策後の状況

