

# 和田川の浸水被害に 排水ポンプ車派遣

〔和歌山河川国道事務所〕



6月21日から22日にかけて梅雨前線と台風5号から変わった低気圧の影響で、和歌山県北部を中心に大雨が降り、和歌山市南西部を流れる和田川周辺で大規模な浸水被害が発生しました。



和歌山河川国道事務所  
排水ポンプ車



近畿、中国地方整備局管内各地から排水ポンプ車 16 台が駆けつける中、和歌山河川国道事務所では、排水ポンプ車1台を出動させるとともに、和歌山市役所にも情報連絡員を 1 名派遣し、排水作業の支援にあたりました。

また、近畿地方整備局(大阪市)から2名の情報連絡員が和歌山河川国道事務所入りし、現地や和歌山市役所との連絡、支援にあたりました。

排水ポンプ車による  
送水状況



和田川への  
排水状況



## 6/21~22 梅雨前線出水（速報）

### 【雨量】

大台ヶ原雨量観測所	累加雨量	1 2 2mm	（参考：H23.9 台風 12 号	2,436mm）
五條雨量観測所	累加雨量	1 1 1mm	（参考：H23.9 台風 12 号	196mm）
橋本雨量観測所	累加雨量	1 3 0mm	（参考：H23.9 台風 12 号	306mm）
船戸雨量観測所	累加雨量	1 6 4mm	（参考：H23.9 台風 12 号	188mm）
毛原（貴志川）雨量観測所	累加雨量	1 4 0mm	（参考：H23.9 台風 12 号	535mm）

### 【水位】

五條水位観測所	3.29m、445m <sup>3</sup> /s、ピーク時刻6/22 3:50 （水防団待機水位5.0m、はん濫注意水位 7.5m）
三谷水位観測所	1.56m、739m <sup>3</sup> /s、ピーク時刻6/22 3:30 （水防団待機水位2.0m、はん濫注意水位 3.5m）
船戸水位観測所	3.33m、1,901m <sup>3</sup> /s、ピーク時刻6/22 4:00 （水防団待機水位4.0m、はん濫注意水位 5.0m）
貴志水位観測所	4.03m、667m <sup>3</sup> /s、ピーク時刻6/22 2:40 （水防団待機水位2.5m、はん濫注意水位 4.5m）

### 【防災体制】

注意体制	6/21 16:30発令
第一警戒体制	6/21 23:40発令
	6/22 12:40解除

### （紀の川大堰）

大堰警戒体制	6/21 14:00発令
	6/22 20:30解除
最大放流量	1,579m <sup>3</sup> /s（6/22 4:40）

### （樋門）

貴志川 9樋門出動、内4樋門閉鎖

### 【和田川浸水対応】

- ・排水ポンプ車 1台出動（近畿地整13台、中国地整3台待機）
- ・和歌山市ヘリエゾン1名派遣
- ・本局から事務所ヘリエゾン2名派遣